

Экспресс-осмотр "Пятиминутка" № 00000000015 от 05.09.2024 13:51:35
к заказ-наряду № 00000000063 от 04.09.2024

Заказчик: Восход	адрес заказчика : телефоны:
Автомобиль : MAZDA 3 (BK) 2003-10 - 2009-12 гос. номер: VIN: JMZBK14Z261351256 год вып. пробег 100	

Принят: 11.09.2024 12:35:35	Вид ремонта: Дополнительное оборудование	Диспетчер:	Мастер:
--------------------------------	--	------------	---------

1. Проверка до посадки за руль автомобиля

1.1. Проверка до посадки за руль автомобиля

	Наличие	
Сигнализация	Да	😊
Батарейка брелка	Да	😊
Парктроник	Да	😊
Ходовые огни	Нет	😞
Секретные болты/гайки колес		
Рамка переднего гос.номера		
Рамка заднего гос.номера		

2. Проверка за рулем автомобиля

2.1. Проверка за рулем автомобиля

Проверка за рулем автомобиля		Состояние (Выберите один из)
Щетки лобового стекла	😊	Удовл
Щетка заднего стекла	😊	Удовл
Подсветка панели приборов	😊	Не удовл
Ошибка двигателя (CHECK ENGINE)	😞	Не удовл
Ошибка системы тормозной (ABS)	😞	Не удовл
Ошибка системы безопасности (SRS)	😞	Не удовл

2.2. Прочие примечания

Все плохо	😞
-----------	---

3. Осветительные приборы

3.1. Осветительные приборы

Внешние осветительные приборы		Лево	Право	Примечание
Габариты передние	😊	✓	!	Нормально
Габариты задние	😊	✓	✓	Хорошо
Ближний свет	😊	✓	✓	
Дальний свет	😊	!	!	
Противотуманные фары передние	😊	✓	!	
Противотуманные фары задние	😊	✓	✗	
Подсветка переднего номера	😞	!	✗	
Подсветка заднего номера		✓		
Стоп сигнал				
Аварийка				
Поворот передний				
Поворот задний				
Сигнал задний ход				
Повторители на крыле				
Повторители на зеркале				
Дополнительный стоп сигнал				

4. Приводные ремни и фильтра

4.1. Приводные ремни и фильтра

	Состояние
Ремень привода генератора	!
Ремень привода ГУР	✓
Ремень привода кондиционера	!
Фильтр воздушный	✗
Фильтр салона	✓

4.2. Прочие примечания

--	--

5. Технические жидкости

5.1. Технические жидкости

Технические жидкости		Состояние (Выберите один из)	Наличие
Масло двигателя		Удовл	Да
Масло АКПП		Удовл	Да
Жидкость ГУР		Удовл	Да
Жидкость охлаждающая		Удовл	Да
Жидкость омывателя		Удовл	Да
Жидкость тормозная		Не удовл	Нет
Металлическая защита двигателя			
Утечка масла двигателя, АКПП			
Утечка охлаждающей жидкости			

6. Осмотр шин

6.1. Передние

1.1. Состояние шин (Выберите несколько из) лево	1. Искажение протектора. 3. Трещина на боку	
1.2. Состояние шин (Выберите несколько из) право	3. Трещина на боку. 4. Неравномерный износ	

6.1.3. Состояние шин

	Лево	Право
Протектор шины		
Вентиль колеса		

6.2. Задние

2.1. Состояние шин (Выберите несколько из) лево	4. Неравномерный износ. 5. Порез и прокол	
2.2. Состояние шин (Выберите несколько из) право	4. Неравномерный износ. 6. Расслоение протектора	

6.2.3. Состояние шин

	Лево	Право
Протектор шины		
Вентиль колеса		

7. Тормозная система передняя

7.1. Лево

1.1. Диски слева, % износа	90	Все хорошо	
1.2. Колодки слева, % остатка	20	Нужно заменить	

7.2. Право

2.1. Диски справа, % износа	50		
2.2. Колодки справа, % остатка	30		

8. Тормозная система задняя

8.1. Лево

1.1. Диски слева, % износа	40		
1.2. Колодки слева, % остатка	10		

8.2. Право

2.1. Диски справа, % износа	60		
2.2. Колодки задние % остатка	40		

9. Охарактеризовать по ощущениям

9.1. Работа стартера при запуске автомобиля

--	--

9.2. Работа двигателя

--	--

10. Прочие примечания

10.1. Прочие примечания

--	--

Исполнитель _____

Мастер - приемщик _____